


兴化市城西幼儿园拟建地块土壤污染状况初步调查报告

修改说明表

序号	专家意见	采纳情况	说明	索引
1	更新地块历史影像清晰图	已采纳	已更新地块历史影像清晰图	见初步调查报告 3.5 地块历史利用情况和现状。
2	补充地块内历史企业原辅材料使用情况、平面布置图、管网图	已采纳	已补充地块内历史企业原辅材料使用情况、平面布置图	见初步调查报告 3.5 地块历史利用情况和现状、附件 15-2、附件 16-2。
3	补充地块历史回填土资料	未采纳	由于地块外回填历史较为悠久，且咨询过政府部门，并无相关的回填合同等资料，故无法补充相关资料。	/
4	完善周边企业对地块的影响分析	已采纳	已完善周边企业对地块的影响分析	见初步调查报告 3.8 相邻地块现状和使用历史。
5	完善污染区域识别和点位布设依据	已采纳	已完善污染区域识别和点位布设依据	见初步调查报告 3.5 地块历史利用情况和现状、4.2 布置原则。
6	完善快筛布点依据和土壤送检理由	已采纳	已完善快筛布点依据和土壤送检理由	见初步调查报告 4.2.1 土壤监测布点原则和 5.2.3 样品筛选和送检。
7	完善快速检测数据的质量控制内容	已采纳	已完善快速检测数据的质量控制内容	见 5.1 现场探测方法和程序和附件 23。
8	完善不确定性分析	已采纳	已完善不确定性分析	见初步调查报告 6.4 不确定性分析。
9	规范附图、附件	已采纳	已规范附图附件	见附图附件。
复核意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 专家：  年 月 日 </div>				