

兴化市城西幼儿园拟建地块土壤污染状况初步调查报告

修改说明表

序号	专家意见	采纳情况	说明	索引
1	图 2.2 清晰度不足, 建议使用航拍图或规划图作为底图	已采纳	已使用规划图作为底图	见初步调查报告。
2	补充地下水流向描述及流场图	已采纳	已补充地下水流向描述	见初步调查报告 4.2.2 地下水监测布点原则。
3	表 3-6 明确地块具体用途	已采纳	已明确表 3-12 (由于上文加了地块历史企业的原辅材料等表格, 原来的表 3-6 变为了表 3-12) 地块具体用途	见初步调查报告表 3-12。
4	6.4 节不确定分析第四条建议删除	已采纳	已删除 6.4 节不确定分析第四条	见初步调查报告 6.4 不确定分析。

复核意见:

已按意见修改, 同意通过复核。

专家: 张磊

2021 年 10 月 25 日